



gwp

მათი ვიზუალური გენერიკული სისტემა
MORE THAN JUST WATER

გას "ჯორჯიან უოთარ ელ ფაუნდი"

ზეპინებული ექსპორტის და პროექტის მიმღები დამატებითი სამსახური

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე ყოფილ რესტორან არაგვის 506
საავარიო ჩამავების კამარაში ავარიული გაღართვის ფარების რეაბილიტაცია

სტადია: მუშა პროექტი

თარიღი 2021

დაკვირვებული მიმღები	მარჯვენა საავარიო ჩამავების კამარაში ავარიული გაღართვის ფარების რეაბილიტაცია
სტადია	მუშა პროექტი

6 ა 6 ა ზ ე ბ ი ს 7 6 9 0 ს 0

№	ნახატის დასახელება	ფურცელი №
შ ე კ ლ ლ ი ტ ი რ ი 6 ა 6 0 ლ ი		
1.	ნახატის უცილი: საერთო მონაცემები; განვითარებითი გარამი	1
2.	სიტუაციური გეგმა	2
3.	საავარიო ჩამოვალის გეგმა, ჩამოვალი ფარი მექანიკური ამძრავი ღარებით და საჭირო	3

ს ა რ ი რ მ მ ი ტ ი რ ი ტ ი რ ი

1. სამუშაოების დაზიანებამდე დაზუსტებულ იქნას ტრასების გასწვრივ საინჟინერო კომუნიკაციების არსებობა.
2. ქსელების სამონტაჟო სამუშაოების ზარმოვება და მიღება-ჩაბარება განხორციელდეს CHIP 2.04.02-84 და CHIP 2.04.03-85 მითითებულის დაცვით.
3. ობიექტის საპროექტო ჩართვები არსებულ ქსელებითან დაზუსტებული და შეთანხმებული იქნას შ.კ.ს. "ჯორჯიან ურთიერ ენდ ზაუერი"-ს რაიონის ტყაღლისაღენ-კანალისაციის ქსელების სამსახურის სამსახურებითან.
4. მიზის სამუშაოების ზარმოვებისას აუცილებელია გეოლოგის ზედამხედველობა.
5. სამონტაჟო სამუშაოების ზარმოვება განხორციელდეს მიღის მდარმოვებლი ზორმის ტექნიკური მითითებულის მიხედვით.
6. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიღსაღებები გამოიცავოს დაზუსტებული ნორმების მიხედვით.

გ ა 6 ა ზ ე ბ ი ს 7 6 9 0 ს 0

ვაკე-საბჭოთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე ყოფილ რესტორან არაგვის ნინ სავარიო ჩამოვალი კამარაში კამარის დამუშავებულია შ.კ.ს. "ჯორჯიან ურთიერ ენდ ზაუერი"-ს უზრუნველყოს სამსახურის სამსახურის დაგადასახმები, სეიმატური ნახაზის საფუძვლზე.

მარჯვენა სანაპიროზე ყოფილ რესტორან არაგვის ზონ არსებულ საკანალიზაცია კოლექტორის საავარიო გადართვის მოწყობილი არსებული ზარები არის ამორტიზირებული და საჭიროებს შეცვლას. ზარები არის უძრავი დერმით.

პროექტი ითავლის ზონებს ზარების შეცვლას თავისი ჩარჩოთი. საპროექტო ზარების დამზადება მოხდეს შენობა-ნაბეჭდობათა კონსტრუქციის ნაკითობებისა და კვანძების ტიპური დოკუმენტაციის, სერია 3.820.2-37, გამოშვება №5-ს გათვალისწინებით. პროექტი ასევე ითვალისწინებს არსებული გადახურვის ზოლების მოხსნა-მოწყობას. პროექტი შესრულებულია სამშენებლო ზესებისა და ცორმების დაცვით.

- შენიშვნები:
1. საერთო მონაცემები იხ. ბანარტებით გარატიზ.
 2. ნახაზი იყოთხება №3 და №4 ნახაზებთან ერთად.
 3. ზომები და ნოშელები გ-ზ.
 4. მიზის სამუშაოების დაზუსტებულ დანართის სამუშაოების ტრანსპორტის სამუშაოების კონკრეტული დანართის არსებობა.
 5. თხილის გათხრისას და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცვული იქნას შავითოხოვების ზესები.

დაკვეთი
**ვაკე-საბჭოთალოს
გზეცესაცემი**

დაკვეთი

შემსრულებელი



შ.კ.ს. "ჯორჯიან ურთიერ ენდ ზაუერი"
მდებარეობს ქუთაისის ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გარეთ და არის შემსრულებელი მიზის სამუშაოების გათვალისწინებით.

საპროექტოს უზერისი	0. საღია
პროექტის ხელმისაწვდომობა	გ. ტექსტურა
შესრულება	გ. ტექსტურა
გამოყენება	0.00 გეგმითი გვ. 0.00
პროექტი	

ვაკე-საბჭოთალოს რაიონი,
მარჯვენა სანაპიროზე ყოფილ
რესტორან არაგვის ნინ სავარიო
ჩამოვალი კამარაში კამარის გადახურვის ფარის
რავაგილითაცია

დაცვით
2021

ნახაზი

**საერთო მონაცემები
განვითარებითი გარამი**

მასშტაბი	უზრუნველყოფილობის სივრცი
-	კ-1 3



ვორებატი	სტადია	ვარიაცია
A3	გ.3.	1

- შენიშვნები:**
- საერთო მონაცემები 06. ბანდარტებით გარატიზ.
 - ნახატი 0 იქითხება №-3 და №-4 ნახაუებით ერთად.
 - ზომები და ნოშელები გ-ზ.
 - 0070ს სამუშაოების დაზუბნებამდე დაწვეტებულ იქნას ტრანსპორტის გასწვრივ საინიციატივო კომუნიკაციების არსებობა.
 - თხილის გათხრისას და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების ზესხი.

**ვაკე-საგართოების
გზეცესებისი**

დაკვირვები

შემსრულებელი



გ.3.6. "ჯორჯიან ეპოთის ერთ ფუნქციი"

მდგრა (მზის) ჯალულის რუნა №10

გეპიური ეპსარებისა და აროეპირების
ეკონომიკურ-სარიგანობრივ დამსახურება

სამუშაოების მიზანია

პროექტის ხელმძღვანელი

შესრულება

გეოცენტრული

აროეპირები

ვაკე-საგართოების რაიონი,
მარჯვენა სანაკიროზე ყოფილ
რესორსები ერთგვის წინ სავარიო
ჩამოვარ კამარაში ეკარისტი
გადართვის ფარგლების
რაიონისთვის

**აგვისტო
2021**



ნახატი

სიტუაციის გაზრი

მასშტაბი ფურცელი № ფურცელები

- **ქ-2** 3

საავარიო ჩამდების
გეგმა



შენიშვნა: გეგმა არის სქემატური

შენიშვნები:

- საერთო მონაცემები 06. ბანერზეანი გარაზში.
- ნახატი 0 იკითხება N-3 და N-4 ნახაუების ერთად.
- ზომები და ნოჭელები გ-ზ.
- ზორის სამუშაოების დაყყენებადა დაზუსტებულ იქნას ტრანსპორტის გასწვრივ სახის გრანულობის არსებობა.
- თხოვთ გათხოვთ სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების ზესხი.

ვაკე-საგართოს
გიზეცესენტრი



გ.3.6. "ჯორჯიან ეკოტექ ენდ უაკერი"
მდგარა (მხია) ჯულიელის ქუჩა №10
გევიგიან ეპსარის და არეალის დაცვის სამსახური

სამუშაოების უზრიესობის	0. საღია
პროცესის ხელმძღვანელი	გ. ტემპლატი
შპს სამუშაო	გ. ტემპლატი
გამოყენება	0.00 ტენიანი მატები
პროექტი	

ვაკე-საგართოს რაიონი,
მარჯვენა სანაკიროზე ყოფილ
რესტორან არაგვის ნინ სავარიო
ჩამდების კამარაში ეკოტექი
გადართვის ფარგლების
რეაგილიტაცია

აგვისტო
2021

ნახატი
სავარიო ჩამდების გაგება,
ჩამდების ფარგლები
აგრძალი დარწით და საჭირო

მასშტაბი ფურცელი № ფურცელები

- ქ-3 3