



შპს "კორპიურ ურთიერ ენდ ფინანსი"

ზეპინგური ექსპორტის და პროექტის დაუნარჩუნები
საპროექტო სამსახური

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე "ლაგუნა ვერა"-ს ნინ
სავარიო ჩამოვალის სამიზარო კამარის რეაბილიტაციის
პროექტი

თბილისი 2021

დაკვირვება №	-
სტატუსი	მუშაობის (მდ.)

ფორმატი	სტადია	ვარიაცია
A3	ა.3.	1

6 ა ს ა ზ ე ბ ი ს უ ნ ი ს ი ს ი

№	ნახატის დასახელება	ფურცელი №
ტ ე ქ ე რ ლ რ ა ბ ი ს ი 6 ა ნ ი ლ ი		
1.	ნახატის უწყისი; საერთო მოთითვებაში; განვითარებითი გარამი	1
2.	სიტუაციური გაგება	2
3.	საავარიო ჩამოვალის გაგება; გადახურვის ფილები	3
4.	ჩამოვალი ფარი მექანიკური აერაციი და საჭირო	4

გ ა ნ ი ს ი ს ი ს ი ს ი ს ი ს ი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მარჯვენა სანაპიროზე, "ლაგუნა ვერე"-ს ზე
მდებარე საკანალიზაციო კოლექტორზე საავარიო გადართვისთვის მოყვოლილი
არსებული ზარების ოვალიზითაციის პროექტი დამუშავებულია შ.კ. "ჯორჯიან
ურთერ ენდ ვაუერი"-ს უფროსი საეციალისტის სახელი ინგა მეცხვარიზვილის
მიერს, მთავარი გამტარი კოლექტორების სამსახურის დაგენერირებით, სქემატური
ნახატის საფუძველზე.

"ლაგუნა ვერე"-ს ზე არსებულ საკანალიზაცია კოლექტორის საავარიო
გადართვისთვის მოყვოლილი არსებული ზარები არის ამორტიზირებული და
საზოროებების უცველას. ზარები არის მოძრავი დურძით.

პროექტი 00ავლის ზონებს ზარების შეცვლას თავისი ჩარჩოთი. საპროექტო
ზარების დამზადება მოხდეს შენობა-ნაგებობათა კონსტრუქციის ნაკეთობებისა
და კვანძების ტიპზე დოკუმენტაციის, სერია 3.820.2-37, გამოშვება №7-ს
გათვალისწინებით. პროექტი ასევე 00ვალის ზონებს აღსაზღვრის გადახურვის
ვილების მოხსნა-მოყვოლას.

პროექტი შესრულებულია სამშენებლო ზონებისა და ნორმების დაცვით.

მეცხვარი:

დაკვეთი

გიზენსენტრი

დაკვეთი

უკიდურესებრი



შ.კ. "ჯორჯიან ერთორ ენდ ფაური"
მდებარეობს ქალაქის მუნიციპალიტეტის გარეთ და არის მდებარეობის დასახურის სამსახურის მიერ მდებარეობს.

საპროექტოს უფროსი

პროექტის უფროსი



ვორმატი	სტადია	ვარიანტი
A3	ა 3	1

090909090:

დაგენერიკო

১০৩৩০৩

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ



၃.၂.၅. "အေရာက်ဆောင် ဥက္ကတိန် ၁၆၄ ဖျော်ဆရာတေ"
ခုခံစွမ်း (မီဒီဒီ) ၁၁၁၈၂၉၀၈ ခုနှစ်

საპროექტოს უფროები	01. სალია	
პროექტის ხელმისაწვდოლი	0. გეცხვარიგზოლი	
შპს	0. გეცხვარიგზოლი	
შპს	0. გეცხვარიგზოლი	
შპს	0. ტექნიკური	
შპს		

ვაკე-საგურითალოს რეიმენი,
გარჯვენა საცავირზე "ლაგუნა
ვერ"-ს ნიზ სავარიონ ჩამდება
კავერაში ავარიული გაღარივის
შედეგით. რეაგირებისას

აგვისტო
2021


ნახავი

სიტუაციური განვა


მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
-	1	2

ფორმატი	სტადია	ვარიაცია
A3	გ.3.	1

ბებეა



გადახურვის ფოლები
ბებმა



შენიშვნა: ბებმა არის სქემატური

შენიშვნა:

დაკვეთი

გზაცემები

დაკვეთი

გვერდები



პ.პ.ს. "გორჯიან ერთორ ენდ ფანერი"
მდგრა (მრია) პულტურის მუნიკ. №10
გეოლოგიური ეპსერტინისა და აროპტორის
დეარმარცხებულ-სამოწმო სამსახური

სამართლის უფლები	0. სალია	
პრეზენტის ხელშედების	0. გეცხვარის გვილი	
შესრულება	0. გეცხვარის გვილი	
შემოწმება	გ. ტყვევლაშვილი	
პროექტი		

ვაკე-საგურთალოს რაიონი,
მარჯვენა სანაიროზე "ლაგუნა
ცერე"-ს ნიზ საავარიო ჩამოვაზ
კერძო ავარიული გადართვის
ფარგლების რეაგილიტაცია

დარღვევა
2021
ნახაზი


საავარიო ჩამოვაზის გეგმა:
გადახურვის ფილები

გასშტაბი ფურცელი № ფარცლები


- 3 2

ვიზუალი	სტადია	ვარიაცია
A3	გ.3.	1

d=1200 მმ პოლიეტოლი



საავარიო ვერეზი



მენიკური:

დაკვეთი

გზავნების გენერატორი

დაკვეთი

გენერატორი



გ.3.6. "ჯორჯია ერთიან ენდ ფაინანს"

მდგრად (მდგრად) ქულდების მუნიკ №10
გენერატორი ეპსერიუმის და არომატიკულის
დეარმანები-სააროვანო სამსახური

საპროექტოს
უზრუნველყოფის

არიგატოს

ხელშეკრულების

შესრულება

შემოწმება

შემოწმება

პროექტი

ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
მარჯვენა სანაპიროზე "ლაგუნა
ცერე"-ს ნინე საავარიო ჩამოვაზ
კერძო ავარიული გაღარისის
ფარგლების რეაგილიტაცია

იარიზო

2021

ნახაზი

რეაგილი ფარი მექანიკური
კერძო ლარიტ და საჭირო

გასშტაბი

ზურცელი

ზურცელები

- 4 2