



[illegible]

1. Чистота и необходимость подбора
2. Лопускаемые отклонения размеров
3. Непуканые предельные отклонения
4. Маркировка по нормам П51-1.

1342.04.225



32 шт φ27
+ 1.0