


სატუმბო სადგური „დიდი ლილო 1“

1	სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე არის ღია ღიობები.		
---	--	--	---

სატუმბო სადგური „დიდი ლილო 1“

2	სამანქანო დარბაზში დაზიანებულია შეკიდული ჭერი	
---	---	--